

通过使用 R/bak® SA2000 贴版胶带消除墨杠

问题点

套色印刷区域出现墨杠在很多柔印厂是很普遍的现象，特别在窄幅机上尤为明显。这些油墨密度不均匀的墨杠如下图所示。这种现象有很多成因，包括机械抖动和版面上的图像制作问题。



解决方案

R/bak® SA2000 贴版胶带

效果

SA2000 开孔结构聚氨酯泡沫技术提供超群的吸震能力，在绝大多数情况下消除墨杠问题。与其他公司生产的闭孔聚乙烯泡沫胶带相比，SA3000 能通过吸收印版的冲击，使整个版面的油墨密度均匀美观。



依然无法置信？请登陆 <http://www.rogerscorp.com/ems/printing/video.aspx>，您可亲眼目睹 R/bak SA2000 如何用开孔结构聚氨酯泡沫技术来提供远超过其他聚乙烯泡沫胶带的吸震效果。一个简单的弹球测试将演示给您看两种泡沫结构截然不同的吸收冲击效果。这种差异将显著提高您的印刷品质。